

Акт

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530.

Дата начала проведения экспертизы	28 ноября 2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы	15 января 2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Ижевск
Заказчик экспертизы	ООО «Строй-Эксперт»

В соответствии с пунктом 8 указанного выше Положения экспертиза проводится одним экспертом.

Сведения об эксперте.

Фамилия, имя и отчество	Цыгвинцева Татьяна Александровна
Образование	высшее
Специальность	историк
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы	29 лет по профилю экспертной деятельности
Место работы и должность	Ответственный секретарь, член Президиума УРО ВОО «ВООПИиК»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.06.2023 г. №1830. - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - земли, подлежащие воздействию

	земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ.
--	--

Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.

Эксперт:

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Объект экспертизы. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных [статьей 25](#) Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах [3](#), [4](#) и [7](#) части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ «Технический отчет об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № P018-00103-00/01416585)» (далее *Отчет, Документация*).

Цель экспертизы. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия и возможности проведения хозяйственных работ на земельном участке испрашиваемом под объект «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест», на основании представленной Документации.

Перечень документов, представленных для проведения экспертизы.

1. «Технический отчет об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого

строительства по проекту «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № P018-00103-00/01416585)».

2. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-7528/2024-0-1 от 2 сентября 2024 г. с предоставлением сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на участке с кадастровым номером 47:07:0723001:751.

3. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-7530/2024-0-1 от 12 сентября 2024 г. с предоставлением сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на участке с кадастровым номером 47:07:0723001:773.

4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-8599/2024-0-1 от 22 октября 2024 г. с предоставлением сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на участке с кадастровым номером 47:07:0723001:762.

5. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-8598/2024-0-1 от 22 октября 2024 г. с предоставлением сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на участке с кадастровым номером 47:07:0723001:838.

Основание для проведения экспертизы.

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 г. №530.

4. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Договор между ООО «Строй-Эксперт» и экспертом Цыгвинцевой Т.А. от 27.11.2024 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Экспертом в процессе проведения экспертизы:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту экспертизы;
- осуществлено аналитическое изучение материалов в целях определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу Документация является достаточной для подготовки заключения экспертизы.

Результаты проведенных исследований оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

На экспертизу представлена документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, отводимом под объект «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Исследования проводились в 2024 г. на основании Открытого листа № № P018-00103-00/01416585 от 09 октября 2024 г. (срок действия 09 октября 2024 г. – 31 января 2025 г.), выданного Министерством культуры Российской Федерации А.В. Коротаеву.

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает исходные данные по объекту, физико-географическую характеристику обследуемого участка, данные, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических исследований, данные археологических исследований в данном районе, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и различные фотографические данные, отражающие информацию по земельному участку и проведенным работам. Иллюстративная часть документации оформлена в виде приложения. В соответствии с представленными в документации данными для её подготовки использованы материалы историко-архивных изысканий, связанные с территорией обследования и результаты археологической разведки.

В 2024 г. археологической экспедицией ООО «Строй-Эксперт» проведена археологическая разведка на земельных участках, отведенных под

реализацию объекта «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Историко-культурные археологические исследования по объекту проводились в три этапа:

- этап преднатурных работ (ознакомление с картоматериалами, предоставленными Заказчиком работ, архивно-библиографические изыскания, изучение материалов предшествующих полевым работ по истории заселения территории, на которой расположен участок обследования);
- этап натурных исследований (полевая археологическая разведка);
- этап научно-камеральной обработки полевых материалов и формирования отчетной документации.

На этапе предварительных работ была подготовлена ландшафтно-топографическая характеристика территории обследования, проведен сбор исторической информации и сведений о степени ее археологической изученности.

Территория работ включает земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 общей площадью 62 790 кв. м (около 6,3 га), расположенные на юго-восточной окраине города Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области Северо-Западного Федерального округа.

Согласно историко-архивным материалам и данным Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области объекты археологического наследия на обследуемой территории отсутствуют. Наиболее близко расположенным (около 8,5 км) к району исследований является селище Энколово (Документация, рис. 6). Другие памятники археологии расположены на значительном (более 10 километров) расстоянии от района исследований. Проводившиеся археологические изыскания на участках хозяйственного освоения удалены от рассматриваемого района примерно на один и более километров (Документация, с. 9-15, рис.6).

Город Мурино - административный центр Муниципального образования «Муринское городское поселение», входящего в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Территория Всеволожского района расположена в юго-восточной части Карельского перешейка между г. Санкт-Петербургом и Ладожским озером. До захвата этих территорий Швецией в 1580-х гг., земли современного Всеволожского района входили в Ореховский уезд Корельской половины Водской пятины. Окончательно в состав России территория была возвращена по итогам Северной войны. С середины XVIII в. до 1923 г., западная часть территории района входила в третий и четвёртый станы Санкт-Петербургского уезда; восточная - во второй стан Шлиссельбургского уезда.

Поселение Мурино известно со второй половины XVII в. Одно из первых упоминаний в письменных, картографических материалах относится

к 1676 г. В 1712 г. Пётр I пожаловал крупные земельные владения с деревней Мурино П.П. Шафирову. В 1715 г. на р. Охта построены пороховые мастерские, ставшие крупным государственным предприятием. В 1749 г. Муринское имение купил Р. И. Воронцов. Деревня принадлежала Воронцовым до 1917 г. Это было обширное владение, в этом же районе появляются деревни Гражданка, Рыбачья, Сторожня, Лаврики. В XIX в. район современного Мурино становится местом летнего отдыха петербуржцев и к началу XX в. велось активное дачное строительство.

Расширение городского строительства в Санкт-Петербурге привело к тому, что в 1970-е гг. Мурино оказалось практически на краю города. Статус города Мурино, бывшее с 2006 г. посёлком, получило в 2019 г. (Документация, с.8-9).

На территории отвода и примыкающих к нему участках исследователями проводился обход местности с тщательным осмотром на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – валов, рвов, площадок и т.п. Визуальный осмотр показал отсутствие подъемного материала и признаков культурного слоя.

Исследованная территория расположена восточнее пересечения грунтовых дорог на восточной окраине г. Мурино, на левом берегу р. Охта, примерно в 400 м восточнее-юго-восточнее места впадения в неё Капральева ручья. Примерно в 75-80 м севернее северной границы участков расположен Южный проезд и промышленная зона Мурино (Документация, рис. 1 - 11).

Территория с севера и юга ограничена участками смешанного леса; с запада – проездами и промышленной зоной; с востока – участком спиленного леса. Ближайший водоток – р. Охта протекает примерно в 220 м западнее западной границы района исследований.

Участок с кадастровым номером 47:07:0723001:751 расположен на западе исследованной территории, имеет сложную форму и ориентирован примерно по линии северо-запад – юго-восток (Документация, рис. 8). Участок 47:07:0723001:773 находится на юге, юго-востоке территории, примерно прямоугольной формы, ориентирован по линии северо-запад – юго-восток (Документация, рис. 9). Участок 47:07:0723001:762 размещается в северной-северо-восточной части исследованной территории, приближённо квадратной формы, ориентирован по линии север-юг (Документация, рис. 10). Участок 47:07:0723001:838 располагается в центральной и восточной части территории, имеет изогнутую форму; восточная часть участка ориентирована по линии восток-запад, западная часть – по линии северо-запад-юго-восток (Документация, рис. 11).

Рельеф территории исследований равнинный, представляет собой участок спиленного смешанного (преимущественно хвойно-берёзового) леса. При этом спиленный лес вывезен лишь частично (наиболее крупные древесные стволы). В результате этого поверхность участка исследований оказалась практически полностью покрыта стволами деревьев, ветками, пнями и пр. (Документация, рис. 12-16, 22-23, 36-37, 40), что существенно затрудняло визуальный осмотр территории. Растительность на большей

части территории представлена лишь травянистыми растениями и мохово-лишайниковой растительностью, преимущественно на увлажнённых, полузаболоченных участках. Древесная растительность (берёза, осина, ольха) сохранилась преимущественно в южной и западной частях участка с кадастровым номером 47:07:0723001:773 (Документация, рис. 28-35). На территории отмечены многочисленные выходы грунтовых вод, полузаболоченные участки (Документация, рис. 38, 44, 46-47).

В западной и южной частях района исследований часть растительности и верхнего почвенного горизонта сняты тяжёлой техникой для прокладки дорог. Покрытие дорог представлено влажной глинистой почвой (Документация, рис. 29-31, 48-51, 56, 59). Здесь же встречается строительный мусор (Документация, рис. 24-27). В южной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:773 выявлены остатки деревянного здания (Документация, рис. 32-35). Отметим, что заложенный здесь шурф № 7 показал отличную от других шурфов структуру почвенных отложений, но следов антропогенного влияния и находок в нём не обнаружено.

Участки с выраженным эрозионным разрушением верхнего почвенного горизонта, неровности рельефа, водотоки, старичные русла отсутствуют.

В ходе полевых работ проведено визуальное обследование территории, примерная общая схема которого нанесена на рис. 7, осуществлена фотофиксация района исследований, представленная в альбоме иллюстраций. Проведены земляные работы в объёме 8 шурфов, площадью 1 кв. м каждый.

Согласно данным предоставленной документации, при изучении шурфов каких-либо археологических предметов и признаков культурного слоя не обнаружено. По результатам проведенных исследований был сделан однозначный вывод об отсутствии в границах исследованной территории объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Объекты археологии не выявлены (Документация, стр.15-23).

В полном объеме факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований, представлены в «Техническом отчете об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № P018-00103-00/01416585)».

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

Нормативно правовые акты:

- Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 г. №530.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 740 «О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

- Приказ Минкультуры РФ от 26.08.2010 N 563 «Об утверждении Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы».

Специальная, техническая и справочная литература:

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.

– Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Единый государственный реестр объектов культурного наследия [Электронный ресурс] официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.

– Публичная кадастровая карта <http://pkk5.ru>.

- Перечень объектов культурного наследия (памятников археологии), расположенных на территории Ленинградской области (Официальный сайт

Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области - <https://kskn.lenobl.ru/ru/dokumenty/perechni-vyyavlennyyh-obektov-arheologicheskogo-naslediya/>).

Обоснования выводов экспертизы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи.

Площадь обследованной территории (земельных участков) является достаточной для определения наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия, и составляет 62 790 кв. м (около 6,3 га).

Содержащиеся в документации сведения, определяющие наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, отвечает принципу – научной обоснованности, объективности и законности (статья 29 Закона № 73-ФЗ).

Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.

На земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению под объект «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), новых памятников археологии не обнаружено.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ.

Экспертиза рекомендует Документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, отводимом под объект «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Кроме того, необходимо проинформировать собственника (пользователя) о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Выводы историко-культурной экспертизы.

Экспертизой на основании анализа документации установлено, что на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ при проведении работ на объекте «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Заключение настоящей государственной историко-культурной

экспертизы является **ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ**. Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ при определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в пределах границ земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838, испрашиваемых под объект «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест», по результатам проведенного научно-исследовательского археологического разведочного обследования, *возможно*.

Перечень приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы:

1. Договор между ООО «Строй-Эксперт» и экспертом Цыгвинцевой Т.А. от 27.11.2024 г.

2. «Технический отчет об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № Р018-00103-00/01416585)».

Государственный эксперт	Цыгвинце	Подписано	Т.А. Цыгвинцева
	ва Татьяна	цифровой	
	Александр	подписью:	
	ровна	Цыгвинцева	
		Татьяна	
		Александровна	
		Дата: 2025.01.15	
		13:44:40 +04'00'	

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы

15 января 2025 г.

Приложения к Акту государственной историко-культурной экспертизы земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино:

1. Договор между ООО «Строй-Эксперт» и экспертом Цыгвинцевой Т.А. от 27.11.2024 г.

2. Технический отчет об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № Р018-00103-00/01416585).

Договор на оказание услуг № Под-24-24

г. Санкт-Петербург

«27» ноября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» (далее ООО «Строй-Эксперт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аверьяновой Юлии Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны

и, государственный эксперт Цыгвинцева Татьяна Александровна, действующая на основании приказа Министерства культуры РФ от 22.06.2023 г. № 1830 и имеющая статус плательщика налога на профессиональный доход (Св-во самозанятого Серия 9417 № 689138 от 09.10.2023.) именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.2. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по организации проведения государственной историко-культурной экспертизы научно-технической документации по итогам проведения археологической разведки с осуществлением локальных земляных работ земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751; 47:07:0723001:773; 47:07:0723001:762; 47:07:0723001:838, расположенных по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино и предназначенных для строительства в рамках проекта «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест», с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (далее – экспертизы) и по сопровождению и защите экспертизы в процессе ее согласования государственным органом исполнительной власти, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее – уполномоченным государственным органом исполнительной власти), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанных услуг.

1.1.3. Исполнитель выполняет услуги по Договору на основании утвержденного Заказчиком Технического задания (Приложение № 1 к Договору).

1.1.4. Заказчик обязуется принять результат оказанных Исполнителем услуг, указанных в п. 1.1. Договора в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

1.1.5. Порядок проведения экспертизы, технические, экономические и другие требования к Документации определяются действующими нормативными актами Российской Федерации, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.1.6. Права на результаты услуг, изложенные в отчетных материалах по настоящему Договору и переданные по окончании услуг, принадлежат Заказчику с момента приемки оказанных услуг и их оплаты.

1.1.7. Непосредственное оказание услуг по проведению экспертизы осуществляют государственные эксперты, аттестованные в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации.

1.1.8. Результаты организованной Исполнителем экспертизы подлежат согласованию уполномоченным государственным органом исполнительной власти.

1.1.9. Исполнитель гарантирует осуществление деятельности по проведению экспертизы и выполнению услуг по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с положениями Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также Постановления Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее – «Положение о государственной историко-культурной экспертизе»).

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

2.1 Услуги по настоящему Договору должны быть выполнены Исполнителем в следующие сроки:

2.2 Начало оказания услуг по Договору: с момента оплаты авансового платежа, предусмотренного п. 3.2.1. Договора.

2.3 Окончание: **45 рабочих дней с даты начала работ, в том числе:**

- Подготовка Акта: 10 рабочих дней.
- Согласование в уполномоченном органе - 35 рабочих дней (согласно регламенту уполномоченного государственного органа).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена настоящего Договора составляет [REDACTED] рублей **00 копеек**, в том числе налог на профессиональный доход (НПД) 6%.

3.2. Оплата по договору осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Аванс в размере [REDACTED] рублей **00 копеек**, Заказчик оплачивает в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Договора.

3.2.2. Окончательный расчет, в размере [REDACTED] рублей **00 копеек**, Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Заказчиком Акта государственной историко-культурной экспертизы, согласованного уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия и подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору.

3.3. Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет (карту) Подрядчика, указанный им в Разделе 10 Договора.

3.4. Заказчик в отношении облагаемого дохода, выплаченного Подрядчику – плательщику налога на профессиональный доход, не выступает налоговым агентом по НДФЛ и не платит страховые взносы за Подрядчика, в том числе страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3.5. В соответствие со ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018, Подрядчик обязан на каждую выплаченную ему Заказчиком сумму сформировать в приложении «Мой налог» и передать Заказчику Чек.

3.6. Чек должен быть передан в электронном виде не позднее 5-ти рабочих дней на электронную почту Заказчика.

3.7. В случае снятия Подрядчика со специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в письменной форме в течение 3 (Трех) календарных дней со дня снятия с учета.

3.8. В случае ненадлежащего извещения Подрядчиком об утрате статуса плательщика НПД, он обязуется возместить Заказчику сумму начисленных страховых взносов за Подрядчика, штрафов, пени, подлежащих уплате в бюджет РФ за несвоевременное исполнение обязанности страхователя в отношении перечисления страховых взносов за Подрядчика в бюджет РФ, пени, штраф за не удержание НДФЛ, в части сумм, полученных от Заказчика после утраты статуса плательщика НПД.

3.9. При изменении в установленном порядке Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), и других положений настоящего Договора, вызывающих увеличение или уменьшение объема работ, цена услуг (работ) по соглашению Сторон соответственно пересматривается, и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой его частью.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1 При проведении экспертизы Исполнитель рассматривает представленные документы, проводит историко-архитектурные, историко-градостроительные, архивные и иные необходимые исследования, результаты которых излагает в экспертном заключении.

4.2. По окончании услуг Исполнитель представляет Заказчику экспертное заключение,

оформленное в виде акта, соответствующее требованиям, установленным действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3 Приемка услуг по Договору осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора, сопровождается передачей оформленного в установленном порядке экспертного заключения по результатам исследования Объекта сопроводительными документами Исполнителя.

4.4 По окончании выполнения услуг Исполнитель, в соответствии с требованиями «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» передает Заказчику 1 (Один) экземпляр заключения экспертизы со всеми прилагаемыми документами и материалами в электронном виде в формате sig, подписанном усиленными квалифицированными электронными подписями экспертов, и в формате переносимого документа (PDF), а также представляет Заказчику для подписания акт оказанных услуг.

4.5 Подписание актов сдачи-приемки услуг, оказанных в соответствии с настоящим Договором, производится в следующем порядке:

4.6 Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и Акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан передать Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания.

4.7 Отказ от приемки Заказчиком услуг считается мотивированным в случае несоответствия оказанных услуг условиям настоящего Договора. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, в соответствии с которым Исполнитель дорабатывает Документацию за свой счет и передает ее Заказчику согласно настоящему разделу Договора.

4.8 В случае если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Документации и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчиком не будет подписан и передан Исполнителю Акт приема-передачи соответствующего этапа услуг или мотивированный отказ от его подписания, то услуги по соответствующему этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

4.9 В случае поступления замечаний от согласующих и контролирующих органов (уполномоченного государственного органа исполнительной власти) после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель обязан устранить данные замечания за свой счет в случае наличия вины Исполнителя.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1 Заказчик обязуется:

5.1.1. До начала оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора перечислить авансовый платеж (п. 3.2.1. Договора) и передать исходные данные, необходимые для выполнения услуг по Договору (п. 3 Технического задания).

5.1.2. По письменному запросу Исполнителя незамедлительно (но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса) представлять Исполнителю находящиеся в распоряжении Заказчика на момент направления запроса оригиналы документов и/или их копии, необходимые для выполнения услуг по настоящему Договору.

5.1.3. Принять выполненные услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, а в случае выявления недостатков, направить Исполнителю в течение 5 (пяти) календарных дней мотивированный отказ от их приемки.

5.1.4. Производить оплату стоимости оказанных услуг в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.5. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5.2.2. Обеспечивать объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований,

а также достоверность и обоснованность своих выводов.

5.2.3. Обеспечивать конфиденциальность полученной при проведении экспертизы информации.

5.2.4. Организовать проведение экспертизы на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.5. Немедленно предупреждать в письменном виде Заказчика при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут негативно повлиять на результаты выполняемых услуг и сроки их завершения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при наличии вины.

6.2. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения услуг (при наличии вины Исполнителя), Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг, последний уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.4. В случае неурегулирования сторонами возникающих из данного договора споров, они рассматриваются в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента выполнения всех обязательств Сторон по настоящему Договору.

7.2. Заказчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя, если отступления от условий Договора или недостатки, обнаруженные при приемке выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми.

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Заказчику письменного уведомления (при этом Исполнитель вправе потребовать оплаты оказанных по настоящему Договору Услуг в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Договора и возмещения убытков):

7.4. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Услуг по Договору с указанием стоимости оказанных услуг на момент составления акта при отсрочке или прекращении Услуг по инициативе Заказчика на срок более чем 60 (шестьдесят) календарных дней.

7.5. Исполнитель вправе составить акт на прекращение Услуг по Договору с указанием стоимости оказанных на момент составления акта в случае несоблюдения сроков оплаты оказанных Исполнителем Услуг в порядке, предусмотрено настоящим Договором, более чем на 45 (сорок пять) календарных дней.

7.6. Стороны могут досрочно отказаться от исполнения Договора, полностью или частично, на основании письменного соглашения Сторон.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Данный Договор, включая все приложения к нему, вместе со всеми документами, которые должны передаваться Сторонами по условиям настоящего Договора, составляет всеобъемлющее соглашение Сторон в отношении его предмета и заменяет собой все предыдущие устные и письменные предложения, заявления и иные сообщения, а также переговоры Сторон, относящиеся к предмету Договора.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (включая все приложения к нему) действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8.3. Обмен информацией в рамках настоящего Договора должен осуществляться в письменной форме, если иное прямо не предусмотрено данным Договором.

8.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга обо всех существенных обстоятельствах, имеющих отношение к реализации настоящего Договора, посредством факсимильного сообщения в течение 3 (трех) часов с момента получения соответствующей информации, независимо от необходимости направить письменное уведомление, как указано ниже.


8.5. Вся корреспонденция в рамках настоящего Договора считается совершенной в надлежащей форме, если она направлена способом, позволяющим установить факт доставки (в т.ч. заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или лично) по адресам, указанным ниже.

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – «Техническое задание».

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
Цыгвинцева Татьяна Александровна	ООО «Строй-Эксперт»
	Юр. адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 121, литер В, помещение 1-Н, комната № 19 ИНН 7801409951 КПП 784001001 ОГРН 5067847066975 Р/с 40702810606000014558 Санкт-Петербургский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» к/с 30101810000000000920 БИК 044030920
 Т.А. Цыгвинцева	 /Ю.В.Аверьянова/ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Объект государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертизы):

Научно-технический отчёт по результатам проведения археологической разведки с локальными земляными работами на участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751; 47:07:0723001:773; 47:07:0723001:762; 47:07:0723001:838, предназначенных для строительства в рамках проекта «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест».

2. Цель проведения экспертизы:

Определение соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

3. Перечень исходной документации, представляемой заказчиком для проведения экспертизы:

- Научно-технический отчёт по результатам проведения археологической разведки с локальными земляными работами на участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751; 47:07:0723001:773; 47:07:0723001:762; 47:07:0723001:838, предназначенных для строительства в рамках проекта «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест». Отчёт передаётся в формате PDF.

4. Перечень услуг при проведении экспертизы:

- проведение архивно-библиографических изысканий в необходимом для принятия экспертных решений объеме; составление краткой исторической справки с альбомом иконографии;

- получение учетных сведений по объекту культурного наследия при необходимости;

- анализ представленных заказчиком материалов и проектной документации.

- оформление заключения экспертизы в виде акта в формате PDF и подписание акта экспертной комиссией усиленными ЭЦП; сопровождение экспертизы в процессе ее согласования уполномоченным государственным органом исполнительной власти.

5. Форма результата оказанных услуг:

Акт представляется Заказчику в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в формате sig и в формате переносимого документа (PDF).

3. Общий срок выполнения работ – 45 рабочих дней, в том числе:

Подготовка Акта: 10 рабочих дней.

Согласование в КГИОП - 35 рабочих дней, согласно регламенту.

ИСПОЛНИТЕЛЬ	ЗАКАЗЧИК
 Т.А. Цыгвинцева	 Директор ООО «Строй-Эксперт» О.В. Аверьянова/



ООО «Строй-Эксперт»

191119, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 121, литер В,
помещение 1-Н, комната № 19, тел. 454-01-17

Лицензия № МКРФ 02555 от 18.05.2015

А.В. Коротаев

Технический отчёт

об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № P018-00103-00/01416585).

Утверждаю
Директор ООО «Строй-Эксперт»
Ю.В. Аверьянова.
26 ноября 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

АННОТАЦИЯ

Один том. Отчёт (текст) – 39 листов; источники и литература – 1 лист; приложения – 15 листов (6 приложений); альбом иллюстраций – 80 листов (146 иллюстраций).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ГОРОД МУРИНО,
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, СТРОИТЕЛЬСТВО.

В отчёте изложены результаты археологической разведки с локальными земляными работами, проводившейся в период 24, 29, 31 октября 2024 г. на территории г. Мурино. Территория исследований расположена на юго-восточной окраине г. Мурино и административно относится к Всеволожскому району Ленинградской области Северо-Западного Федерального округа. Исследования велись на основании Открытого листа № Р018-00103-00/01416585 от 9 октября 2024 г., выданного на имя А.В. Коротаева на период 9 октября 2024 г. – 31 января 2025 г.

Целью работ являлась археологическая разведка территории, предназначенной для строительства в рамках проекта «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест». Рассматриваемая территория включает в себя площадные участки с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751 площадью 21 973 кв. м; 47:07:0723001:773 площадью 14 188 кв. м; 47:07:0723001:762 площадью 17 304 кв. м; 47:07:0723001:838 площадью 9 325 кв. м. Общая площадь территории: 62 790 кв. м (около 6,3 га).

Материалы, изложенные в настоящем отчёте: данные историко-архивных изысканий, археологической разведки с визуальным обследованием и локальными земляными работами (8 шурфов площадью 1 кв. м каждый), позволили сделать обоснованный вывод об отсутствии на рассматриваемой территории объектов археологического наследия. Территория исследований находится на удалении от выявленных памятников археологии и архитектуры, не сопряжена с их охранными зонами.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
1. Описание района исследований, историческая справка, история археологического изучения территории.....	7
1.1. Описание района исследований.....	7
1.2. Историческая справка	8
1.3. История археологического изучения территории.....	9
2. Методика проведения археологической разведки, результаты полевых работ.....	16
2.1. Методика проведения археологической разведки.....	16
2.2. Результаты полевых работ.....	17
Заключение.....	24
Список источников и литературы.....	26
Список иллюстраций к техническому отчёту А.В. Коротаева об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № Р018-00103-00/01416585).....	27
Альбом иллюстраций к техническому отчёту А.В. Коротаева об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № Р018-00103-00/01416585).....	42
Приложение № 1. Ведомость географических координат к техническому отчёту А.В. Коротаева об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № Р018-00103-00/01416585).....	122

Приложение № 2. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-7528/2024-0-1 от 2 сентября 2024 г. с предоставлением сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на участке с кадастровым номером 47:07:0723001:751.....	123
Приложение № 3. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-7530/2024-0-1 от 12 сентября 2024 г. с предоставлением сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на участке с кадастровым номером 47:07:0723001:773.....	126
Приложение № 4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-8599/2024-0-1 от 22 октября 2024 г. с предоставлением сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на участке с кадастровым номером 47:07:0723001:762.....	130
Приложение № 5. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области № 01-17-8598/2024-0-1 от 22 октября 2024 г. с предоставлением сведений о наличии или отсутствии объектов культурного наследия и выявленных объектах культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на участке с кадастровым номером 47:07:0723001:838	133
Приложение № 6. Открытый лист № P018-00103-00/01416585.....	136

ВВЕДЕНИЕ

В период 24, 29, 31 октября 2024 г. на основании договора № 07-24-07-01 от 11 сентября 2024 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Огородный 8» (заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Эксперт» (исполнитель) и Открытого листа № P018-00103-00/01416585, выданного на имя А.В. Коротаева на период 9 октября 2024 г. – 31 января 2025 г. (приложение № 6), проведена археологическая разведка с локальными земляными работами на территории юго-восточной окраины города Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Целью работ являлось определение факта наличия или установление факта отсутствия объектов культурного наследия - памятников археологии, включенных в реестр, выявленных объектов, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории планируемых работ по проектной документации проекта «». Территория работ включает земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 общей площадью 62 790 кв. м (около 6,3 га), расположенные на юго-восточной окраине города Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области Северо-Западного Федерального округа.

Исполнитель произвёл комплекс научно-исследовательских работ в составе: изучение исходных данных, представленных заказчиком, картографических данных, материалов космосъёмки, исследование и систематизацию опубликованных источников, историко-архивных данных с целью сбора сведений о проведённых ранее археологических исследованиях как на отводимых под проект землях, так и на сопредельных им территориях, а также археологическую разведку с локальными земляными работами в объёме 8 шурфов, площадью 1 кв. м каждый.

Полевой этап проведён в октябре 2024 г. и финансировался заказчиком. Доставка к месту работ и обратный вывоз осуществлялись автомобильным транспортом. При подготовке текстовой и иллюстративной части настоящего отчёта использовалось как лицензионное, так и свободно распространяемое программное обеспечение. Географические координаты (везде в тексте отчёта в геодезической системе WGS 84) в ходе экспедиции определялись и фиксировались при помощи прибора глобального позиционирования Garmin GPSMAP 64 SX. Фотографии видов района исследований, земляных работ, рабочих моментов для настоящего отчёта выполнены при помощи

цифрового фотоаппарата Canon SX 430 IS. Все работы в рамках настоящего отчёта выполнены автором лично.

В результате археологической разведки признаки культурного слоя и археологические находки не выявлены, коллекции не формировались. Настоящий технический отчёт обосновывает отсутствие объектов археологического наследия, а также зон их охраны на землях, подлежащих воздействию строительных и иных работ по проектной документации проекта

Археологические исследования выполнены в соответствии с требованиями следующих документов:

1. Закон Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73 –ФЗ от 24 мая 2002 г. (с изменениями на 8 августа 2024 г.).
2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.
3. Постановление Совета министров СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры" от 16 сентября 1982 г.

1. Описание района исследований, историческая справка, история археологического изучения территории.

1.1. Описание района исследований.

Исследованная территория расположена восточнее пересечения грунтовых дорог на восточной окраине г. Мурино, на левом берегу р. Охта, примерно в 400 м восточнее-юго-восточнее места впадения в неё Капральева ручья. Примерно в 75 – 80 м севернее северной границы участков расположен Южный проезд и промышленная зона Мурино (рис. 1 - 11).

Территория с севера и юга ограничена участками смешанного леса; с запада – проездами и промышленной зоной; с востока – участком спиленного леса. Ближайший водоток – р. Охта протекает примерно в 220 м западнее западной границы района исследований.

Участок с кадастровым номером 47:07:0723001:751 расположен на западе исследованной территории, имеет сложную форму и ориентирован примерно по линии северо-запад – юго-восток (рис. 8). Участок 47:07:0723001:773 расположен на юге, юго-востоке территории, приближённо прямоугольной формы, ориентирован по линии северо-запад – юго-восток (рис. 9). Участок 47:07:0723001:762 расположен в северной – северо-восточной части исследованной территории, приближённо квадратной формы, ориентирован по линии север-юг (рис. 10). Участок 47:07:0723001:838 расположен в центральной и восточной части территории, имеет изогнутую форму; восточная часть участка ориентирована по линии восток-запад, западная часть – по линии северо-запад – юго-восток (рис. 11).

Рельеф территории исследований равнинный, представляет собой участок спиленного смешанного (преимущественно хвойно-берёзового) леса. При этом спиленный лес вывезен лишь частично (наиболее крупные древесные стволы). В результате этого поверхность участка исследований оказалась практически полностью покрыта стволами деревьев, ветками, пнями и др. (рис. 12 – 16, 22 – 23, 36 – 37, 40), что существенно затрудняло визуальный осмотр территории. Растительность на большей части территории представлена лишь травянистыми растениями и мохово-лишайниковой растительностью, преимущественно на увлажнённых, полузаболоченных участках. Древесная растительность (берёза, осина, ольха) сохранилась преимущественно в южной и западной частях участка с кадастровым номером 47:07:0723001:773 (рис. 28 – 35). На территории многочисленные выходы грунтовых вод, полузаболоченные участки (рис. 38, 44, 46 – 47).

В западной и южной частях района исследований часть растительности и верхнего почвенного горизонта сняты тяжёлой техникой для прокладки дорог. Покрытие дорог

представлено влажной глинистой почвой (рис. 29 – 31, 48 – 51, 56, 59). Здесь же встречается строительный мусор (рис. 24 - 27).

В южной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:773 выявлены остатки деревянного здания (рис. 32 - 35). Отметим, что заложенный здесь шурф № 7 показал отличную от других шурфов структуру почвенных отложений, но следов антропогенного влияния и находок в нём не обнаружено.

Участки с выраженным эрозионным разрушением верхнего почвенного горизонта, неровности рельефа, водотоки, старичные русла отсутствуют.

1.2. Историческая справка.

Город Мурино - административный центр Муниципального образования «Муринское городское поселение», входящего в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области Северо-Западного Федерального округа. Территория Всеволожского района расположена в юго-восточной части Карельского перешейка между г. Санкт-Петербургом и Ладожским озером.

До захвата этих территорий Швецией в 1580 – х гг., земли современного Всеволожского района входили в Ореховский уезд Корельской половины Водской пятины. Окончательно в состав России территория была возвращена по итогам Северной войны. С середины XVIII в. до 1923 г., западная часть территории района входила в третий и четвёртый станы Санкт-Петербургского уезда; восточная - во второй стан Шлиссельбургского уезда.

Поселение Мурино известно со второй половины XVII в. Одно из первых упоминаний в письменных, картографических материалах относится к 1676 г.¹

В 1712 г. Пётр I пожаловал крупные земельные владения с деревней Мурино П.П. Шафирову. В 1715 г. на р. Охта построены пороховые мастерские, ставшие крупным государственным предприятием. В 1749 г. Муринское имение купил Р. И. Воронцов. Деревня принадлежала Воронцовым до 1917 г. Это было обширное владение, в этом же районе появляются деревни Гражданка, Рыбачья, Сторожня, Лаврики. В XIX в. район современного Мурино становится местом летнего отдыха петербуржцев и к началу XX в. велось активное дачное строительство.

В годы Великой Отечественной войны боевых действий в районе Мурино не велось; здесь работало 5 госпиталей.

¹ «Карта Ингерманландии: Ивангород, Ям, Копорье, Нотеборг». https://web.archive.org/web/20160304141150/http://www.aroundspb.ru/maps/ingermanland/1676/1676_inger2.jpg. Дата обращения: 25.09.2024 г.

Расширение городского строительства в Санкт-Петербурге привело к тому, что в 1970 - е гг. Мурино оказалось практически на краю города. Статус города Мурино, бывшее с 2006 г. посёлком, получило в 2019 г.

Сегодня Мурино один из динамично развивающихся районов Ленинградской области. Это касается как темпов роста строительства жилья и объектов инфраструктуры, так и увеличения количества населения. По состоянию на 1 января 2019 г. численность населения составляет 49 664 человека, фактически проживает около 100 тысяч человек².

1.3. История археологического изучения.

Непосредственно территория исследований ранее не изучалась археологами, однако полевые работы проводились как непосредственно в г. Мурино, так и на близлежащих территориях. В целом территория современного Всеволожского района Ленинградской области относительно хорошо изучена в археологическом отношении. Более детальное описание работ и выявленных археологических памятников приведено ниже.

Первые археологические памятники на территории Всеволожского района выявлены в начале XX в. В 1926 г. сотрудниками ГАИМК Л.А. Динцесом и С.Н. Замятниным открыта неолитическая стоянка у северо-западной окраины поселка Токсово в районе истока ручья, вытекающего из озера. Найдена керамика и кремнёвые отщепы. Сборы на этом памятнике произведены в 1930 г. и в 1934 г. Раскопки не проводились. Материалы поступили в Музей антропологии и этнографии³. От района работ памятник удалён примерно на 14 км в северном направлении.

Систематические исследования на территории района начинаются в 1970 – е гг. В 1978 г. А.В. Виноградовым продолжено обследование стоянки Токсово. И.В. Верещагиной произведены раскопки неолитической стоянки Хепоярви на северо-восточном берегу одноимённого озера. Здесь найдены скребки на отщепах, ножевидные пластины; кварцевые кремнёвые и сланцевые отщепы; керамика в том числе с гребенчатым орнаментом. От района исследований памятник удалён примерно на 18 км в северо-северо-восточном направлении.

В 1984 г. экспедицией ЛОИА АН СССР (ныне ИИМК РАН) под руководством В.И. Тимофеева на территории Всеволожского района открыт ряд памятников каменного века: местонахождения Лемболовское 1 – 3) и Васкелово. На памятниках собраны кварцевые

² Официальный сайт Муниципального образования «Муринское городское поселение». URL: <https://mo-murino.ru/murinoam/istoriya/>. Дата обращения: 23.09.2024 г.

³ Гурина Н.Н. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. (МИА. № 87). С. 434 - 438.

орудия труда и отщепы⁴. Также открыто местонахождение эпохи неолита – раннего металла Кавголово на восточном берегу Кавголового озера на уровне воды. Найдены кварцевые орудия, в том числе скребок на отщепе, отщеп кварца⁵. Памятники удалены от района работ примерно на 37 км (Лемболовское 1 – 3), 38 км (Васкелово) и 17 км (Кавголово) в северном направлении.

В 1987 г. экспедицией ЛОИА под руководством А.И. Саксы открыто селище эпохи Средневековья у д. Морье. Найдена керамика, культурный слой памятника повреждён распашкой⁶. От района работ памятник удалён примерно на 35 км в восточном-северо-восточном направлении.

У В.А. Лапшина в своде археологических памятников Ленинградской области во Всеволожском районе указано семь археологических памятников. Все они описаны выше и удалены от рассматриваемого района на расстояние от примерно 14 и более километров⁷.

С 2000 - х гг. исследовательские работы, в том числе на участках под хозяйственное освоение, во Всеволожском районе проводили ИИМК РАН, СПбГУ и другие учреждения.

В 2001 г. в зоне строительства Петербургской кольцевой автодороги во Всеволожском районе А.В. Курбатов произвел охранные раскопки позднесредневековых селищ, идентифицировав их с обозначенными на шведских планах XVII в. деревнями Sorraprol (Sarranpolia (?)) и Tukola (Ukala (?)). Там же исследован слой селища на месте д. Новая, возникшей в начале XIX в. во владениях М.И. Воронцова⁸. Точная локализация данных памятников по имеющимся данным не встречена. Отметим лишь, что на карте⁹ упомянутые населённые пункты отмечены соответственно юго-западнее и восточнее-северо-восточнее примерной территории исследований.

⁴ Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. II. Восточные и северные районы. – Санкт-Петербург. 1995. С. 173.

⁵ Официальный сайт Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. URL: https://kskn.lenobl.ru/media/docs/30886/2022_%D0%9B%D0%9E_%D0%9A%D0%92%D0%9B_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%AD_%D0%97%D0%A3.pdf. Л. 60. (Дата обращения: 25.09.2024).

⁶ Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. II. Восточные и северные районы. – Санкт-Петербург. 1995. С. 175.

⁷ Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. II. Восточные и северные районы. – Санкт-Петербург. 1995. С. 173 – 175.

⁸ Цитировано по: Заключение по результатам археологической разведки земельного участка с кадастровым номером 47:07:0801030:231 в городском поселении Дубровка Всеволожского района Ленинградской области в 2022 г. Официальный сайт Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Л. 172 URL:

https://kskn.lenobl.ru/media/docs/36527/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%AD_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

⁹ «Карта Ингерманландии: Ивангород, Ям, Копорье, Нотеборг». https://web.archive.org/web/20160304141150/http://www.aroundspb.ru/maps/ingermanland/1676/1676_inger2.jpg. Дата обращения: 25.09.2024 г.

В 2008 г. С.Н. Лисицыным в рамках археологической разведки участка под строительство многофункционального спортивного комплекса «Токсово» между озерами севернее поселка Токсово выявлена стоянка Курголово 1. Найдены фрагменты керамики эпохи позднего неолита и кальцинированные кости. От района работ памятник удален примерно на 17 км в северо-северо-восточном направлении.

В 2015 г. экспедицией ИИМК под руководством А.Ю. Городилова в городском поселении Дубровка Всеволожского района на мысу при слиянии рек Невы и Дубровки, на территории МЖК «Новая Дубровка» выявлена неолитическая стоянка Дубровка 1. От района работ памятник удален примерно на 33,6 км в юго-восточном направлении.

А.М. Жульниковым в 2016 г. открыта углежогная куча Романовка 1 в виде округлого всхолмления диаметром около 12 м, высотой около 0,4 м, ограниченного ровиком с восточной стороны, датированная XVIII – XX вв. Яма расположена в 0,4 км к юго-востоку от поселка Романовка, в лесополосе с западной стороны железной дороги, в 110 м к северу от северного края платформы железнодорожной станции Романовка. От района работ памятник удален примерно на 14 км в восточном направлении.

В 2018 г. сотрудниками СПбГУ под руководством М.А. Холкиной выявлен участок тракта Нотеборг – Ниен, датированный XVII – началом XVIII в. Памятник расположен в 1,7 км южнее устья р. Дегтярка в районе посёлков Мечта и Берёзовка. Собственно, трасса исторической дороги проходит по левому берегу р. Чёрная, по ней в настоящее время проходит действующее насыпное дорожное полотно. От района работ памятник удален примерно на 23 - 24 км в юго-восточном направлении.

По материалы Архива Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области к настоящему времени во Всеволожском районе известны также следующие памятники археологии:

- Селище Энколово. Расположено в 600 м к юго-западу от посёлка Энколово. Датировка – XV – XVIII вв. От рассматриваемого района памятник удалён примерно на 8,5 км в северо-северо-западном направлении.
- Селище Мендсары. Находится в 0,5 км к юго-западу от деревни Мендсары. Датировка XVI – XIX вв. От района работ памятник удалён примерно на 12,9 км в северо-северо-западном направлении.
- Селище Отрадное. Находится в 2 км западнее посёлка Отрадное, в 700 м к западу от дачного посёлка Большие Пороги на террасе правого берега Невы при впадении в неё р.

Черная Речка. Датировка: от Средневековья до XIX в. От района работ памятник удалён примерно на 32,3 км в восточном-юго-восточном направлении.

- Селище Хапо-Ое. Расположено в 700 м к юго-востоку от деревни Хапо-Ое. От рассматриваемого района памятник удалён примерно на 24 км в юго-восточном направлении.

- Селище Орово. Находится в 500 м к западу от посёлка Орово. Датировка XVIII – XIX вв. От рассматриваемого района памятник удалён примерно на 12 км в юго-восточном направлении¹⁰.

Ведутся полевые исследования во Всеволожском районе и в наше время. Это, преимущественно, работы на землях, отведённых под хозяйственное освоение. Отметим некоторые из них территориально близкие к району исследований.

В 2016 г. сотрудниками ИИМК во Всеволожском районе обследован ряд объектов:

- Исследован Участок под проектирование и строительство распределительного газопровода в районе д. Корабсельки. Признаки культурного слоя и памятники археологии выявлены не были¹¹. От района работ территория удалена примерно на 10 км в северо-западном направлении.

- Проведено визуальное обследование района трассы, предназначенной для обеспечения газоснабжения д. Вертемяги. Культурный слой выявлен не был (либо отсутствует, либо был уничтожен в процессе хозяйственного освоения территории в XX – XXI вв.)¹². От района работ д. Вертемяги удалена примерно на 18 км в северо-западном направлении.

- На северной окраине поселка Кузьмолровский проведено обследование на участке под строительство многоквартирного жилого дома. Признаки культурного слоя и памятники археологии выявлены не были¹³. От района работ территория удалена примерно на 9 км в северном направлении.

¹⁰ Цитировано по: Заключение по результатам археологической разведки земельного участка с кадастровым номером 47:07:0801030:231 в городском поселении Дубровка Всеволожского района Ленинградской области в 2022 г. Официальный сайт Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. Л. 171 - 172 URL:

https://kskn.lenobl.ru/media/docs/36527/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%AD_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

¹¹ Семенов С.А., Васильев Ст. А. Обследование проектируемой трассы газопровода у д. Корабсельки Всеволожского района Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 29 – 34.

¹² Журбин Е. В., Семенов С. А., Блохин Е. К. Исследования Отдела охранной археологии ИИМК РАН в Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017.

¹³ Блохин Е. К., Семенов С. А., Соловьева Н. Ф. Разведки отряда Ленинградской областной экспедиции ИИМК РАН в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6.

- В посёлке Бугры проведены археологические исследования в границах земельного участка, предназначенного для строительства газовой котельной, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения. Выявлены почвенные слои, связанные с развитием сельского хозяйства окраины поселка; в шурфе № 1 обнаружены четыре находки, датируемые XX в. Признаков культурного слоя и памятников археологии не обнаружено¹⁴. От района работ территория п. Бугры удалена примерно на 6 км в северо-западном направлении
- В Индустриальном парке «Кола» при работах на участках, предназначенных для прокладки инженерных сетей признаки культурного слоя и памятники археологии также выявлены не были¹⁵. От района работ территория парка удалена примерно на 16 км в южном направлении.
- В д. Новое Девяткино, у дома № 75 на участке по строительство жилого дома признаки культурного слоя и памятники археологии также выявлены не были¹⁶. От района работ территория исследований удалена примерно на 2 км в северном направлении.
- В д. Новосаратовка при проведении археологических исследований в границах участка под проектирование объекта «Массив малоэтажной многоквартирной блокированной жилой застройки с элементами сервисной инфраструктуры (школы, ДДУ, торговый комплекс)» выявлены насыпные грунты XX в. толщиной 1,80 м, включающие в себя фрагменты строительного мусора, кирпичей и др. В шурфах №№ 9 – 20 зафиксированы почвенные слои, связанные с развитием сельского хозяйства окраины поселка Красная Заря. Признаков культурного слоя и памятников археологии не обнаружено¹⁷.
- Также в д. Новосаратовка на участке с кадастровым номером 47:07:0605001:458 и на землях под строительство сетей водоснабжения и канализации (в квартале блокированной

Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 12.

¹⁴ Хребтикова К.С. Исследования в Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 71.

¹⁵ Хребтикова К.С. Исследования в Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 71-72.

¹⁶ Хребтикова К.С. Исследования в Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 71.

¹⁷ Хребтикова К.С. Исследования в Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 71-72.

застройки «Невская усадьба») при проведении полевых работ признаков культурного слоя и памятников археологии не обнаружено¹⁸.

- В 2021 г. в д. Новосаратовка на участке с кадастровым номером 47:07:0605001:466 сотрудниками ИИМК проведена археологическая разведка. Признаков культурного слоя и памятников археологии не обнаружено¹⁹. От района работ территория данных исследований удалена примерно на 19 км в юго-юго-восточном направлении.

- В 2021 г. в восточной части г. Мурино на участке 47:07:0712018:45 сотрудниками ООО «НИЦ «Актуальная археология» проведена археологическая разведка²⁰. Признаков культурного слоя и памятников археологии также не обнаружено. От района работ территория данных исследований удалена примерно на 1,2 км в северо-северо-восточном направлении.

- В 2022 г. в г. Мурино на участке 47:07:0712012:61 сотрудниками ИИМК РАН проведена археологическая разведка²¹. Признаков культурного слоя и памятников археологии также не обнаружено. От района работ территория данных исследований удалена примерно на 1,5 км в северо-северо-западном направлении.

- В 2022 г. в районе севернее пересечения аллеи Евгения Шварца и Муринской дороги сотрудниками ИИМК РАН проведена археологическая разведка²². Признаков культурного слоя и памятников археологии также не обнаружено. От района работ территория данных исследований удалена примерно на 1,2 км в северо-западном направлении.

- В 2022 г. сотрудниками ООО «Петроград» проведена разведка участка с кадастровым номером 47:07:0713003:450 в г. Бугры²³. Признаков культурного слоя и памятников

¹⁸ Хребтикова К.С. Исследования в Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 72-73.

¹⁹ Официальный сайт Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. URL: https://kskn.lenobl.ru/media/docs/26525/%D0%9D%D0%90_%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2_2021_%D0%9B%D0%9E_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%9D466_%D0%98%D0%9A%D0%AD_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

²⁰ Официальный сайт Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. URL: https://kskn.lenobl.ru/media/docs/28644/%D0%90%D0%9A%D0%A2_%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%AD_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

²¹ Официальный сайт Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. URL: https://kskn.lenobl.ru/media/docs/30886/2022_%D0%9B%D0%9E_%D0%9A%D0%92%D0%9B_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%AD_%D0%97%D0%A3.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

²² Официальный сайт Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. URL: https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2023/02/07/1_vxIVCdf.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

²³ Официальный сайт Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. URL: https://kskn.lenobl.ru/media/docs/36350/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%AD_%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

археологии также не обнаружено. От района работ территория данных исследований удалена примерно на 6,3 км в северо-западном направлении.

- В 2023 г. сотрудниками ООО «Сатор» выполнена археологическая разведка на участке с кадастровым номером 47:07:0801032:18 в центральной части посёлка Дубровка²⁴. Признаков культурного слоя и памятников археологии также не обнаружено. От района работ территория данных исследований удалена примерно на 33 км в юго-восточном направлении.

Таким образом, история археологического изучения Всеволожского района насчитывает около 100 лет. Значительные территории обследованы и в ходе работ на участках, подлежащих хозяйственному освоению. Наиболее близко расположенным (около 8,5 км) к району исследований является селище Энколово (рис. 6). Другие памятники археологии, в том числе описанные в тексте выше, расположены на значительном (более 10 километров) расстоянии от района исследований. Проводившиеся археологические изыскания на участках хозяйственного освоения удалены от рассматриваемого района примерно на один и более километров.

Рассматриваемая территория не пересекается с зонами охраны памятников археологии и архитектуры, не входит в состав границ исторического поселения. Памятников и захоронений, связанных с событиями Великой Отечественной войны в рассматриваемом районе, нет.

²⁴ Официальный сайт Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области. URL: https://kskn.lenobl.ru/media/docs/37147/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%98%D0%9A%D0%AD_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87._2.pdf (Дата обращения: 25.09.2024).

2. Методика проведения археологической разведки, результаты полевых работ.

2.1. Методика проведения археологической разведки.

Основополагающим документом для определения методики работ является «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации» (Утверждено Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15). Методика включала в себя:

- Визуальное обследование территории как непосредственно подлежащей строительству, так и прилегающей местности с целью поиска выходов культуросодержащего слоя и археологических предметов.
- Земляные работы в объёме, указанном в пункте 3.12 вышеуказанного «Положения».
- Детальную фотофиксацию хода выполнения полевых работ и характера местности.
- Фиксацию с помощью GPS – навигатора географических координат (в системе WGS84) мест производства земляных работ, пунктов фотофиксации территории (приложение № 1).
- Перед проведением полевых работ был проведён анализ исходной проектной документации, физико-географических, ландшафтно-топографических условий и истории освоения рассматриваемого района.

2.2. Результаты полевых работ.

В ходе полевых работ проведено визуальное обследование территории, примерная общая схема которого нанесена на рис. 7. Визуальное обследование было затруднено особенностями местности: растительный покров, многочисленные ветки и древесные стволы.

В ходе полевых работ осуществлена фотофиксация района исследований, представленная в альбоме иллюстраций. Проведены земляные работы в объёме 8 шурфов, площадью 1 кв. м каждый. Описание шурфов приведено ниже.

Шурф № 1 (рис. 7, 60, 62.1, 64 - 73).

Заложен в восточной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:751; расположен примерно в 350 м юго-восточнее пересечения улиц Оборонная и Лесная; в 360 м восточнее левого берега р. Охта. От ближайших жилых домов г. Мурино (дома № 5 по Аллее Евгения Шварца) удалён примерно на 720 м восточнее.

Место расположения шурфа представляет собой участок без существенного уклона с небольшими включениями растительности, не образующими сплошного покрова, пригодного для снятия и рекультивации. Непосредственно прилегающая к шурфу поверхность покрыта ветвями хвойных деревьев и древесными стволами. Площадь – 1 x 1 м. Ориентирован по линии север – юг.

Стратиграфия шурфа (рис. 70 - 72):

1. Верхний почвенный горизонт, может быть обозначен как дерново-растительный слой. Состоит преимущественно из корней растений, веток, опавших листьев, хвойных игл и др. Мощность – около 5 см.

2. Слой сильно увлажнённого гумусированного грунта. Содержит многочисленные корни растений. Мощность ввиду подъёма уровня воды установлена в районе северо-западного угла шурфа и составляет около 10 см.

3. Светло-коричневой плотный увлажнённый глинистый слой. Принят нами за подстилающий горизонт. Ввиду повышения уровня воды по мере углубления шурфа зафиксирован не по всей поверхности и частично виден, например, в левой части северной стенки (рис. 71). Прокопан в районе северо-западного угла шурфа на глубину около 15 см.

Ввиду крайне сильного увлажнения грунта и быстрого повышения уровня воды в шурфе и затопления его грунтовыми водами непосредственно в ходе земляных работ, зачистка дна шурфа не осуществлялась. Максимальная глубина шурфа в центральной части – около 30 см.

Археологические предметы и признаки культуросодержащего слоя в шурфе не обнаружены.

Шурф № 2 (рис. 7, 60, 62.2, 74 - 83).

Заложен в северной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:762; расположен примерно в 400 м юго-восточнее пересечения улиц Оборонная и Лесная; в 440 м восточнее левого берега р. Охта. От ближайших жилых домов г. Мурино (дома № 5 по Аллее Евгения Шварца) удалён примерно на 800 м восточнее. Расстояние от шурфа № 1 – примерно 80 м в восточном-северо-восточном направлении.

Место расположения шурфа - участок без существенного уклона с небольшими включениями растительности, не образующими сплошного покрова, пригодного для снятия и рекультивации. Прилегающая к шурфу поверхность также покрыта ветвями деревьев и древесными стволами. Площадь – 1 х 1 м. Ориентирован по линии север – юг.

Стратиграфия шурфа (рис. 80 - 82):

1. Дерново-растительный слой. Также содержит корни растений, ветки, опавшие листья и др. Мощность – до 8 - 9 см.

2. Слой сильно увлажнённого гумусированного грунта чёрного цвета. Содержит корни растений. Мощность – до примерно 15 см.

3. Светло-коричневой плотный увлажнённый глинистый слой. Принят нами за подстилающий горизонт. Прослежен по всей площади шурфа, однако ввиду увеличения уровня воды в шурфе на фотофиксации (рис. 80 - 81) виден не по всей его площади. Прокопан в районе северо-западного угла шурфа на глубину около 20 см.

Ввиду сильного увлажнения грунта и быстрого повышения уровня воды в шурфе, затопления большей части площади дна зачистка дна шурфа не осуществлялась. Максимальная глубина шурфа в районе юго-западного угла – около 33 см.

Археологические предметы и признаки культуросодержащего слоя в шурфе не обнаружены.

Шурф № 3 (рис. 7, 60, 62.3, 84 - 94).

Заложен в центральной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:762; расположен примерно в 430 м юго-восточнее пересечения улиц Оборонная и Лесная; в 440 м восточнее левого берега р. Охта. От ближайших жилых домов г. Мурино (дома № 5 по Аллее Евгения Шварца) удалён примерно на 780 м восточнее. Расстояние от шурфа № 2 – примерно 65 м в южном направлении.

Место расположения шурфа - участок без существенного уклона с небольшими включениями травянистой и мохово-лишайниковой растительности, не образующими сплошного покрова, пригодного для снятия и рекультивации. Непосредственно прилегающая к шурфу поверхность покрыта ветвями деревьев и древесными стволами. Площадь – 1 х 1 м. Ориентирован по линии север – юг.

Стратиграфия шурфа (рис. 90 - 92):

1. Дерново-растительный слой. Содержит корни растений, ветки и др. Мощность – 3 - 4 см.

2. Слой сильно увлажнённого гумусированного грунта чёрного цвета. Содержит корни растений. Мощность доподлинно не зафиксирована, прослежена лишь частично и, вероятно, составляет примерно 15 см.

3. Светло-коричневой плотный увлажнённый глинистый слой. Принят нами за подстилающий горизонт. Ввиду того, что углубление шурфа приводило лишь к росту уровня воды, на кадрах фотофиксации подстилающий горизонт представлен лишь в виде грунта светло-коричневого цвета в отвале (рис. 92 - 93) и частично на рис. 91 в правой части восточной стенки. Подобная фиксация подстилающего горизонта, к сожалению, вызвана объективными обстоятельствами. Ввиду затопления дна шурфа его зачистка не осуществлялась. Максимальная глубина шурфа в районе юго-восточного угла – около 34 см.

Археологические предметы и признаки культуросодержащего слоя в шурфе не обнаружены.

Шурф № 4 (рис. 7, 60, 62.4, 95 - 105).

Заложен в северной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:751; расположен примерно в 290 м юго-восточнее пересечения улиц Оборонная и Лесная; в 295 м восточнее левого берега р. Охта. От ближайших жилых домов г. Мурино (дома № 5 по Аллее Евгения Шварца) удалён примерно на 650 м восточнее. Примерно в 3 – 4 м южнее шурфа – отвал грунта, снятого при прокладке дороги и непосредственно дорога со строительным мусором. Расстояние от шурфа № 3 – примерно 150 м в западном-северо-западном направлении.

Место расположения шурфа представляет собой участок без существенного уклона и покрытый опавшими листьями, ветками. Непосредственно прилегающая к шурфу поверхность покрыта ветвями стволами деревьев, пнями. Площадь – 1 х 1 м. Ориентирован по линии север – юг.

Стратиграфия шурфа (рис. 101 - 103):

1. Верхний почвенный горизонт. Выделяется стратиграфически как состоящий, преимущественно, из увлажнённого грунта, опавших листьев, корней растений, веток. Мощность – до примерно 5 см.

2. Слой сильно увлажнённого гумусированного грунта чёрного цвета. Содержит корни растений. Мощность около 10 см.

3. Светло-коричневой плотный увлажнённый глинистый слой. Содержал включения как более светлого, так и более тёмного оттенка. Принят нами за подстилающий горизонт. Прокопан на глубину до 22 – 23 см. Большая часть дна шурфа затоплена водой. Максимальная глубина шурфа в районе северо-восточного угла – около 32 см.

Археологические предметы и признаки культуросодержащего слоя в шурфе не обнаружены.

Шурф № 5 (рис. 7, 61, 63.1, 106 - 115).

Заложен в центральной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:838; расположен примерно в 480 м юго-восточнее пересечения улиц Оборонная и Лесная; в 430 м восточнее-юго-восточнее левого берега р. Охта. От ближайших жилых домов г. Мурино (дома № 5 по Аллее Евгения Шварца) удалён примерно на 770 м восточнее-юго-восточнее. Расстояние от шурфа № 4 – примерно 200 м в юго-восточном направлении.

Место расположения шурфа представляет собой участок без существенного уклона с мохово-лишайниковой растительности. Непосредственно прилегающая к шурфу поверхность покрыта ветвями деревьев. Площадь – 1 х 1 м. Ориентирован по линии север – юг.

Стратиграфия шурфа (рис. 112 - 114):

1 Дерново-растительный слой. Содержит опавшие листья, корни растений, ветки и др. Мощность – 3 - 4 см.

2. Слой сильно увлажнённого гумусированного грунта чёрного цвета. Насыщен корнями растений. Мощность прослежена лишь частично и составляет примерно 15 – 20 см.

3. Светло-коричневой плотный увлажнённый глинистый слой. Принят нами за подстилающий горизонт. Ввиду того, что углубление шурфа приводило лишь к росту уровня воды на кадрах фотофиксации представлен лишь в виде грунта светло-коричневого цвета в отвале (рис. 111). Подобная фиксация подстилающего горизонта, также, как и в шурфе № 3, вызвана объективными обстоятельствами. Ввиду затопления дна шурфа его

зачистка не осуществлялась. Максимальная глубина шурфа в районе его центра – около 33 см.

Археологические предметы и признаки культуросодержащего слоя в шурфе не обнаружены.

Шурф № 6 (рис. 7, 61, 63.2, 116 - 126).

Заложен в северной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:773; расположен примерно в 440 м юго-восточнее пересечения улиц Оборонная и Лесная; в 370 м восточнее-юго-восточнее левого берега р. Охта. От ближайших жилых домов г. Мурино (дома № 5 по Аллее Евгения Шварца) удалён примерно на 700 м восточнее. Расстояние от шурфа № 5 – примерно 80 м в восточном-юго-восточном направлении.

Место расположения шурфа представляет собой участок без существенного уклона с мохово-лишайниковой растительностью. Прилегающая территория – участок смешанного леса. Площадь – 1 х 1 м. Ориентирован по линии север – юг.

Стратиграфия шурфа (рис. 122 - 125):

1. Дерново-растительный слой. Мощность – около 3 см.
2. Слой сильно увлажнённого гумусированного грунта чёрного цвета. Содержит корни растений. Мощность доподлинно не зафиксирована, прослежена лишь частично и составляет примерно от 10 см.

3. Светло-коричневой плотный увлажнённый глинистый слой. Принят нами за подстилающий горизонт. Ввиду того, что углубление шурфа приводило лишь к росту уровня воды на кадрах фотофиксации представлен лишь в виде грунта светло-коричневого цвета в отвале (рис. 122) и частично на рис. 124 в центральной части восточной стенки. Ввиду затопления дна шурфа его зачистка не осуществлялась. Максимальная глубина шурфа в районе его центральной части – около 33 см.

Археологические предметы и признаки культуросодержащего слоя в шурфе не обнаружены.

Шурф № 7 (рис. 7, 61, 63.3, 127 - 136).

Заложен в юго-западной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:773; расположен примерно в 480 м юго-восточнее пересечения улиц Оборонная и Лесная; в 370 м юго-восточнее левого берега р. Охта. От ближайших жилых домов г. Мурино (дома № 5 по Аллее Евгения Шварца) удалён примерно на 700 м восточнее-юго-восточнее. Расстояние от шурфа № 6 – примерно 55 м в юго-юго-западном направлении.

Место расположения шурфа представляет собой участок без существенного уклона, покрытый опавшей листвой, растительность – в виде единичных включений травянистых растений. Прилегающая территория – участок смешанного леса; южнее, юго-восточнее – остатки разрушенных деревянных строений (рис. 32 - 35). Площадь – 1 х 1 м. Ориентирован по линии север – юг.

Стратиграфия шурфа (рис. 133 - 135):

1. Дерново-растительная прослойка. Содержит корни растений, опавшие листья и др. Мощность – 2 - 3 см.
2. Слой гумусированной крупнозернистой супеси тёмно-серого до чёрного цвета. Содержал корни растений и отдельные глинистые включения бежевого оттенка. Мощность – до примерно 40 см.
3. Светло-коричневой плотный глинистый слой. Вклинивается в вышележащий горизонт. Мощность – до 12 – 15 см.
4. Слой плотной бежево-коричневой глины. Принят нами за подстилающий горизонт. Прокопан на глубину около 5 см.

Максимальная глубина шурфа в районе северо-восточного угла – около 74 см.

Археологические предметы и признаки культуросодержащего слоя в шурфе не обнаружены.

Шурф № 8 (рис. 7, 60, 63.4, 137 - 146).

Заложен в центральной части участка с кадастровым номером 47:07:0723001:751; расположен примерно в 320 м юго-восточнее пересечения улиц Оборонная и Лесная; в 270 м восточнее левого берега р. Охта. От ближайших жилых домов г. Мурино (дома № 5 по Аллее Евгения Шварца) удалён примерно на 620 м восточнее. Расстояние от шурфа № 7 – примерно 160 м в северо-северо-западном направлении.

Место расположения шурфа представляет собой участок без существенного уклона с мохово-лишайниковой растительностью. Площадь – 1 х 1 м. Ориентирован по линии север – юг.

Стратиграфия шурфа (рис. 143 - 145):

1. Прерывистый слой мохово-лишайниковой растительности. Мощность – около 1 - 2 см.
2. Слой сильно увлажнённого гумусированного грунта чёрного цвета. Содержит корни растений. Мощность прослежена лишь частично и в районе северной стенки составляет около 20 см.

3. Светло-коричневой плотный увлажнённый глинистый слой. Принят нами за подстилающий горизонт. Как и в ряде вышеописанных шурфов шурф № 8 оказался почти полностью затоплен грунтовыми водами. Максимальная глубина шурфа в районе его центральной части – около 42 см.

Археологические предметы и признаки культуросодержащего слоя в шурфе не обнаружены.

При выборе мест закладки шурфов предпочтение отдавалось наиболее сухим визуально и относительно возвышенным участкам, однако эта методика не оправдалась, так как земляные работы показали, что почти на всей площади исследованной территории грунтовые воды залегают на небольшой глубине под дерново-растительным горизонтом в слое № 2, что приводило к быстрому затоплению шурфов в ходе работ. Также отметим, что выбор мест для шурфовки ввиду описанных выше условий местности крайне ограничен. Таким образом, ввиду объективных обстоятельств, заполнений шурфов водой, полноценная фиксация стратиграфии шурфов № 3, 5, 6, 8 оказалась затруднена. Верхний почвенный горизонт проблематично в полной мере называть дерново-растительным, так как зачастую он представлял собой слой из опавшей листвы, хвойных игл и шишек, мелких веток и др., а собственно включения растительности были незначительны. Подстилающий горизонт для всех шурфов представлен увлажнённым плотным глинистым слоем.

После завершения земляных работ все шурфы были засыпаны и, в случае наличия дернового покрова, рекультивированы.

Поскольку ни в одном случае находки и признаки культуросодержащего слоя выявлены не были, фотофиксация представлена в том числе только одной из стенок шурфа, кроме шурфа № 6, где представлена фотофиксация северной и восточной стенок.

Заключение.

В ходе выполнения научно-исследовательских работ в 2024 г. была проведена археологическая разведка на площадных земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 общей площадью 62 790 кв. м (около 6,3 га), расположенных на юго-восточной окраине города Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области.

Изучение данных предшествующих исследований показало, что рассматриваемая территория удалена от выявленных памятников археологии, не сопряжена с охранными зонами памятников археологии и архитектуры.

В ходе археологической разведки пешим порядком осуществлено визуальное обследование территории, выходы культуросодержащего слоя, археологические предметы поверхностного залегания, а также визуально определимые объекты, потенциально связанные с археологическими памятниками (валы, рвы и др.) не выявлены.

В ряде мест произведены локальные земляные работы общей площадью 8 кв. м (8 шурфов площадью 1 кв. м каждый). Структура почвенных отложений в шурфах представлена в тексте настоящего отчёта. Признаки культуросодержащего слоя и археологические предметы в них не выявлены. Количество шурфов и их расположение позволили полностью охватить земляными работами рассматриваемую территорию.

Таким образом, на участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838, предназначенных для строительства в рамках проекта «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» объекты археологического наследия не выявлены. Также установлено, что исследованная территория находится на значительном удалении от известных памятников археологии и не сопряжена с их охранными зонами. Однако, возможности современной методики разведок не всегда позволяют выявить археологические свидетельства, расположенные в недоступных для визуального обследования условиях или при помощи локальных земляных работ, что особенно характерно для исследованного района. Ввиду этого нельзя исключать их обнаружения уже непосредственно в ходе строительных работ и в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение

трех дней со дня обнаружения такого объекта направить заявление об обнаруженном объекте культурного наследия в Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области по адресу: 191311, город Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, литера А. Телефон: +7 (812) 539-44-98; электронная почта: okn@lenreg.ru.

«26» ноября 2024 г.

Археолог, держатель Открытого листа

Коротаев /А.В. Коротаев/

Источники и литература:

1. Блохин Е. К., Семенов С. А., Соловьева Н. Ф. Разведки отряда Ленинградской областной экспедиции ИИМК РАН в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 11 – 16.
2. Гурина Н.Н. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 434 - 438. (МИА. № 87).
3. Журбин Е. В., Семенов С. А., Блохин Е. К. Исследования Отдела охранной археологии ИИМК РАН в Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 19.
4. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. II. Восточные и северные районы. – Санкт-Петербург. 1995.
5. Семенов С.А., Васильев Ст. А. Обследование проектируемой трассы газопровода у д. Корабсельки Всеволожского района Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 29 – 34.
6. Хребтикова К.С. Исследования в Ленинградской области в 2016 г. // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской академии наук. Том 6. Институт истории материальной культуры Российской Академии наук; науч. ред. Н. Ф. Соловьева. Санкт-Петербург, 2017. С. 71 – 74.

Список иллюстраций к техническому отчёту А.В. Коротаева об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № P018-00103-00/01416585

Рисунок 1. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Район исследований (отмечен прямоугольником) на физической карте Ленинградской области.

Рисунок 2. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Район исследований на Карте Ингерманландии: Ивангород, Ям, Копорье, Нотеборг. 1676 г. Источник:

https://web.archive.org/web/20160304141150/http://www.aroundspb.ru/maps/ingermanland/1676/1676_inger2.jpg. Дата обращения: 9.11.2024 г.

Рисунок 3. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Район исследований на Специальной карте Западной части России Шуберта. 1826 - 1840 гг. Источник: <http://www.etomesto.ru/map-shubert-10-verst/>. Дата обращения: 9.11.2024 г.

Рисунок 4. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Район исследований на карте Ленинграда и окрестностей. 1939 г. http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1939len-okrest/. Дата обращения: 9.11.2024 г.

Рисунок 5. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Исследованные участки на фрагменте Публичной кадастровой карты России. Источник: <https://egrp365.ru/map/> Дата обращения: 21.11.2024 г.

Рисунок 6. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Наиболее близко расположенные к району исследований памятники археологии на спутниковом снимке территории. Источник: <https://earth.google.com/web/@60.07148587,30.47395419,24.88765501a,18798.54759783d,35y>

,0h,0t,0r/data=CgRCAggBQgIIAEoNCP_____wEQAA. Дата обращения: 19.11.2024 г.
Дата спутникового снимка: май 2023 г.

Рисунок 7. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Схема расположения шурфов и точек фотофиксации на топографическом плане местности. Топографическая съёмка выполнена ООО «Изыскатель» в 2024 г. Система высот Балтийская. Сплошные горизонтали через 0,2 м. Материал предоставлен заказчиком. Обозначение точек на схеме соответствуют тексту отчёта и ведомости географических координат (Приложение № 1).

Рисунок 8. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Чертёж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:751. Материал предоставлен заказчиком.

Рисунок 9. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Чертёж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:773. Материал предоставлен заказчиком.

Рисунок 10. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Чертёж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:762. Материал предоставлен заказчиком.

Рисунок 11. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Чертёж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:838. Материал предоставлен заказчиком.

Рисунок 12. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 1. Вид с севера.

Рисунок 13. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 1. Вид с востока.

Рисунок 14. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 1. Вид с юга.

Рисунок 59. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 12. Вид с запада.

Рисунок 60. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Схема расположения шурфов № 1 - 4, 8 на топографическом плане местности. Топографическая съёмка выполнена ООО «Изыскатель» в 2024 г. Система высот Балтийская. Сплошные горизонтали через 0,2 м. Материал предоставлен заказчиком. Обозначение шурфов на схеме соответствуют тексту отчёта и ведомости географических координат (Приложение № 1).

Рисунок 61. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Схема расположения шурфов № 5 - 7 на топографическом плане местности. Топографическая съёмка выполнена ООО «Изыскатель» в 2024 г. Система высот Балтийская. Сплошные горизонтали через 0,2 м. Материал предоставлен заказчиком. Обозначение шурфов на схеме соответствуют тексту отчёта и ведомости географических координат (Приложение № 1).

Рисунок 62. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Планы шурфов № 1 - 4. Для всех шурфов за точку условного «0» принят северо-западный угол. В угловых точках шурфов в знаменателе обозначен уровень дневной поверхности от условного «0» в см; в числителе - глубина от уровня дневной поверхности.

Рисунок 63. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Планы шурфов № 5 - 8. Для всех шурфов за точку условного «0» принят северо-западный угол. В угловых точках шурфов в знаменателе обозначен уровень дневной поверхности от условного «0» в см; в числителе - глубина от уровня дневной поверхности.

Рисунок 64. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.

Рисунок 65. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.

Рисунок 66. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 67. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 68. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 69. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 70. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.

Рисунок 71. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на северную стенку. Вид с юга.

Рисунок 72. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 73. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.

Рисунок 74. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.

Рисунок 75. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.

Рисунок 76. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 77. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 78. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 79. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 80. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.

Рисунок 81. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на северную стенку. Вид с юга.

Рисунок 82. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 83. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.

Рисунок 84. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.

Рисунок 85. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.

Рисунок 86. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 87. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 88. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 89. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 90. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на восточную стенку и дно шурфа. Вид с запада.

Рисунок 91. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на восточную стенку. Вид с запада.

Рисунок 92. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 93. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Рабочий момент. Засыпка шурфа. Вид с севера.

Рисунок 94. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.

Рисунок 95. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.

Рисунок 96. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.

Рисунок 97. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 98. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 99. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 100. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 101. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на восточную стенку и дно шурфа. Вид с запада.

Рисунок 102. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на восточную стенку. Вид с запада.

Рисунок 103. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 104. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.

Рисунок 105. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с юга.

Рисунок 106. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.

Рисунок 107. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.

Рисунок 108. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 109. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 110. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 111. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 112. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.

Рисунок 113. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на северную стенку. Вид с юга.

Рисунок 114. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 115. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.

Рисунок 116. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.

Рисунок 117. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.

Рисунок 118. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 119. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 120. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 121. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 122. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.

Рисунок 123. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на северную стенку. Вид с юга.

Рисунок 124. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на восточную стенку. Вид с запада.

Рисунок 125. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 126. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.

Рисунок 127. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.

Рисунок 128. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.

Рисунок 129. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 130. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 131. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 132. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 133. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на южную стенку и дно шурфа. Вид с севера.

Рисунок 134. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на южную стенку. Вид с севера.

Рисунок 135. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 136. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.

Рисунок 137. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.

Рисунок 138. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.

Рисунок 139. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 140. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.

Рисунок 141. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.

Рисунок 142. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 143. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.

Рисунок 144. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на северную стенку. Вид с юга.

Рисунок 145. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.

Рисунок 146. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.

Альбом иллюстраций к техническому отчёту А.В. Коротаева
об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами
47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в
границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоэтаж-
ных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной
образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского
района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № Р018-00103-
00/01416585)..




Рисунок 1. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Район исследований (отмечен прямоугольником) на физической карте Ленинградской области.




5 км.

Рисунок 2. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Район исследований на Карте Ингерманландии: Ивангород, Ям, Копорье, Нотеборг. 1676 г. Источник: https://web.archive.org/web/20160304141150/http://www.aroundspb.ru/maps/ingermanland/1676/1676_inger2.jpg. Дата обращения: 9.11.2024 г.




10 км.

Рисунок 3. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Район исследований на Специальной карте Западной части России Шуберта. 1826 - 1840 гг. Источник: <http://www.etomesto.ru/map-shubert-10-verst/>. Дата обращения: 9.11.2024 г.



10 км.

Рисунок 4. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Район исследований на карте Ленинграда и окрестностей. 1939 г. http://www.etomesto.ru/map-peterburg_1939len-okrest/. Дата обращения: 9.11.2024 г.




100 м.

47:07:0723001:773.

47:07:0723001:838.

Рисунок 5. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Исследованные участки на фрагменте Публичной кадастровой карты России. Источник: <https://egrp365.ru/map/> Дата обращения: 21.11.2024 г.




2 км.

Условные обозначения:

● 1 - селище Энколово.

Рисунок 6. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Наиболее близко расположенные к району исследований памятники археологии на спутниковом снимке территории. Источник: https://earth.google.com/web/@60.07148587,30.47395419,24.88765501a,18798.54759783d,35y,0h,0t,0r/data=CgRCAggBQgIIAEoNCP_____wEQAA. Дата обращения: 19.11.2024 г. Дата спутникового снимка: май 2023 г.




Условные обозначения:

— - общая граница визуального обследования территории.

■ - шурф.

● - точка фотофиксации.

Рисунок 7. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Схема расположения шурфов и точек фотофиксации на топографическом плане местности. Топографическая съёмка выполнена ООО «Изыскатель» в 2024 г. Система высот Балтийская. Сплошные горизонтали через 0,2 м. Материал предоставлен заказчиком. Обозначение точек на схеме соответствуют тексту отчёта и ведомости географических координат (Приложение № 1).



100 м.

Рисунок 8. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организацией на 235 мест в городе Мурино». Чертеж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:751. Материал предоставлен заказчиком.





Рисунок 9. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Чертеж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:773. Материал предоставлен заказчиком.



100 м.

Рисунок 10. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организацией на 235 мест в городе Мурино». Чертёж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:762. Материал предоставлен заказчиком.




Рисунок 11. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организацией на 235 мест в городе Мурино». Чертёж градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 47:07:023001:838. Материал предоставлен заказчиком.



Рисунок 12. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 1. Вид с севера.



Рисунок 13. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 1. Вид с востока.



Рисунок 14. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 1. Вид с юга.



Рисунок 15. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 1. Вид с запада.



Рисунок 16. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 2. Вид с севера.



Рисунок 17. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 2. Вид с востока.



Рисунок 18. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 2. Вид с юга.



Рисунок 19. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 2. Вид с запада.



Рисунок 20. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 3. Вид с севера.



Рисунок 21. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 3. Вид с востока.



Рисунок 22. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 3. Вид с юга.



Рисунок 23. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 3. Вид с запада.



Рисунок 24. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 4. Вид с севера.



Рисунок 25. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 4. Вид с востока.



Рисунок 26. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 4. Вид с юга.



Рисунок 27. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 4. Вид с запада.



Рисунок 28. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 5. Вид с севера.



Рисунок 29. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 5. Вид с востока.



Рисунок 30. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 5. Вид с юга.



Рисунок 31. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 5. Вид с запада.



Рисунок 32. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 6. Вид с севера.



Рисунок 33. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 6. Вид с востока.



Рисунок 34. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 6. Вид с юга.



Рисунок 35. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 6. Вид с запада.



Рисунок 36. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 7. Вид с севера.



Рисунок 37. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 7. Вид с востока.



Рисунок 38. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 7. Вид с юга.



Рисунок 39. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 7. Вид с запада.



Рисунок 40. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 8. Вид с севера.



Рисунок 41. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 8. Вид с востока.



Рисунок 42. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 8. Вид с юга.



Рисунок 43. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 8. Вид с запада.



Рисунок 44. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 9. Вид с севера.



Рисунок 45. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 9. Вид с востока.



Рисунок 46. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 9. Вид с юга.



Рисунок 47. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 9. Вид с запада.



Рисунок 48. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 10. Вид с севера.



Рисунок 49. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 10. Вид с востока.



Рисунок 50. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 10. Вид с юга.



Рисунок 51. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 10. Вид с запада.



Рисунок 52. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 11. Вид с севера.



Рисунок 53. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 11. Вид с востока.



Рисунок 54. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 11. Вид с юга.



Рисунок 55. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 11. Вид с запада.



Рисунок 56. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 12. Вид с севера.



Рисунок 57. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 12. Вид с востока.



Рисунок 58. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 12. Вид с юга.



Рисунок 59. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Точка фотофиксации № 12. Вид с запада.




Рисунок 60. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организацией на 235 мест в городе Мурино». Схема расположения шурфов № 1 - 4, 8 на топографическом плане местности. Топографическая съёмка выполнена ООО «Изыскатель» в 2024 г. Система высот Балтийская. Сплошные горизонтали через 0,2 м. Материал предоставлен заказчиком. Обозначение шурфов на схеме соответствуют тексту отчёта и ведомости географических координат (Приложение № 1).




Рисунок 61. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организацией на 235 мест в городе Мурино». Схема расположения шурфов № 5 - 7 на топографическом плане местности. Топографическая съёмка выполнена ООО «Изыскатель» в 2024 г. Система высот Балтийская. Сплошные горизонталы через 0,2 м. Материал предоставлен заказчиком. Обозначение шурфов на схеме соответствуют тексту отчёта и ведомости географических координат (Приложение № 1).




Рисунок 62.1. План шурфа № 1.




Рисунок 62.2. План шурфа № 2.




Рисунок 62.3. План шурфа № 3.




Рисунок 62.4. План шурфа № 4.

Рисунок 62. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Планы шурфов № 1 - 4. Для всех шурфов за точку условного «0» принят северо-западный угол. В угловых точках шурфов в знаменателе обозначен уровень дневной поверхности от условного «0» в см; в числителе - глубина от уровня дневной поверхности.




Рисунок 63.1. План шурфа № 5.




Рисунок 63.2. План шурфа № 6.




Рисунок 63.3. План шурфа № 7.




Рисунок 64.4. План шурфа № 8.

Рисунок 63. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Планы шурфов № 5 - 8. Для всех шурфов за точку условного «0» принят северо-западный угол. В угловых точках шурфов в знаменателе обозначен уровень дневной поверхности от условного «0» в см; в числителе - глубина от уровня дневной поверхности.



Рисунок 64. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.



Рисунок 65. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.



Рисунок 66. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 67. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 68. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 69. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 70. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.



Рисунок 71. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на северную стенку. Вид с юга.



Рисунок 72. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 73. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 1. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.



Рисунок 74. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.



Рисунок 75. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.




Рисунок 76. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 77. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 78. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 79. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 80. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.



Рисунок 81. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на северную стенку. Вид с юга.



Рисунок 82. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 83. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 2. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.



Рисунок 84. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.



Рисунок 85. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.



Рисунок 86. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 87. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 88. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 89. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 90. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на восточную стенку и дно шурфа. Вид с запада.



Рисунок 91. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на восточную стенку. Вид с запада.



Рисунок 92. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 93. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Рабочий момент. Засыпка шурфа. Вид с севера.




Рисунок 94. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 3. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.



Рисунок 95. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.



Рисунок 96. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.



Рисунок 97. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 98. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 99. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 100. «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 101. «Строительство многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на восточную стенку и дно шурфа. Вид с запада.



Рисунок 102. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на восточную стенку. Вид с запада.



Рисунок 103. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 104. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.



Рисунок 105. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 4. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с юга.



Рисунок 106. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.



Рисунок 107. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.




Рисунок 108. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.




Рисунок 109. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 110. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 111. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 112. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.



Рисунок 113. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на северную стенку. Вид с юга.



Рисунок 114. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 115. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 5. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.



Рисунок 116. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.



Рисунок 117. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.




Рисунок 118. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 119. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.




Рисунок 120. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 121. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 122. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.



Рисунок 123. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на северную стенку. Вид с юга.



Рисунок 124. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на восточную стенку. Вид с запада.



Рисунок 125. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.




Рисунок 126. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 6. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.



Рисунок 127. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.



Рисунок 128. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.



Рисунок 129. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 130. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 131. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 132. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 133. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на южную стенку и дно шурфа. Вид с севера.



Рисунок 134. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на южную стенку. Вид с севера.



Рисунок 135. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 136. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 7. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.



Рисунок 137. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с севера.




Рисунок 138. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на место закладки шурфа до начала работ. Вид с юга.



Рисунок 139. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 140. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на размеченный шурф. Вид с севера.



Рисунок 141. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с севера.



Рисунок 142. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Общий вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 143. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на северную стенку и дно шурфа. Вид с юга.



Рисунок 144. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на северную стенку. Вид с юга.



Рисунок 145. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид на раскопанный шурф. Вид с юга.



Рисунок 146. «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест в городе Мурино». Шурф № 8. Вид после окончания работ, засыпки и рекультивации шурфа. Вид с севера.

Приложение № 1. Ведомость географических координат к техническому отчёту А.В. Коротаева об археологической разведке на земельных участках с кадастровыми номерами 47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838 в границах планируемого строительства по проекту «Строительство многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной организации на 235 мест» в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в 2024 г. (Открытый лист № P018-00103-00/01416585).

Номер и название точки на схеме (рис.).	Северная широта.	Восточная долгота.	Вид полевых работ.
Шурф № 1.	60°01'57,99"	30°28'30,79"	Шурф № 1.
Шурф № 2.	60°01'58,81"	30°28'35,94"	Шурф № 2.
Шурф № 3.	60°01'56,79"	30°28'35,47"	Шурф № 3.
Шурф № 4.	60°01'58,51"	30°28'26,32"	Шурф № 4.
Шурф № 5.	60°01'53,66"	30°28'34,18"	Шурф № 5.
Шурф № 6.	60°01'52,97"	30°28'29,42"	Шурф № 6.
Шурф № 7.	60°01'51,30"	30°28'28,43"	Шурф № 7.
Шурф № 8.	60°01'55,97"	30°28'24,49"	Шурф № 8.
1.	60°01'56,94"	30°28'33,15"	Точка фотофиксации № 1.
2.	60°01'56,13"	30°28'29,44"	Точка фотофиксации № 2.
3.	60°01'56,09"	30°28'26,41"	Точка фотофиксации № 3.
4.	60°01'58,30"	30°28'28,13"	Точка фотофиксации № 4.
5.	60°01'51,80"	30°28'29,20"	Точка фотофиксации № 5.
6.	60°01'51,36"	30°28'28,43"	Точка фотофиксации № 6.
7.	60°01'53,28"	30°28'23,31"	Точка фотофиксации № 7.
8.	60°01'58,29"	30°28'37,97"	Точка фотофиксации № 8.
9.	60°01'52,92"	30°28'36,36"	Точка фотофиксации № 9.
10.	60°01'52,37"	30°28'33,92"	Точка фотофиксации № 10.
11.	60°01'52,60"	30°28'30,57"	Точка фотофиксации № 11.
12.	60°01'57,90"	30°28'23,59"	Точка фотофиксации № 12.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00
E-mail: okn@lenreg.ru

02.09.2024 № 01-17-7528/2024-0-1

На № _____ от _____

Представителю
Общества с ограниченной
ответственностью
«Специализированный застройщик
«ОГОРОДНЫЙ 8»
(ИНН 9717108798)
по доверенности
от 02.09.2024 № 09-ОГ8

И.В. Кузнецовой

Информация о наличии или отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации), и иных работ

На основании заявления от 02.09.2024 № ПГУ-10185269 (вх. от 02.09.2024 № 01-17-7528/2024) в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:751, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, площадью: 21973 кв.м, (далее – испрашиваемая территория), комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – Комитет) сообщает.

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия:

в границах испрашиваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия. Сведениями об отсутствии на земельном участке объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), Комитет не располагает.

2. Информация о расположении/частичном расположении/либо отсутствии расположения земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации:

испрашиваемая территория расположена вне границ защитных зон, вне границ

территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, вне границ зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, вне границ территорий исторических поселений.

2.1 Описание режимов использования земельного участка (ограничения, обременения):

испрашиваемая территория не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-культурных исследованиях:

информация о проведенных историко-культурных исследованиях на испрашиваемой территории отсутствует.

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы:

В соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пп. «а» п. 2 постановления Правительства РФ от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ», до начала проведения земляных, строительных и иных работ на неосвоенной части испрашиваемой территории заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- предоставить в Комитет документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности

выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;


- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Дополнительная информация.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в Комитет письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.11.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заместитель председателя комитета



Г.Е. Лазарева

Исп.: А.А. Куликов, тел. (812) 539-45-12



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00
E-mail: okn@lenreg.ru

Представителю
ООО «Специализированный
застройщик «Огородный 8»
по доверенности
от 02.09.2024 № 09-ОГ8

12.09.2024 № 01-17-7530/2024-0-1

И.В. Кузнецовой

На № _____ от _____

**Информация о наличии или отсутствии
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного
наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ**

На основании заявления от 02.09.2024 № ПГУ-10187680 (вход. от 02.09.2024 № 01-17-7530/2024) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, кадастровый номер 47:07:0723001:773. Площадь (кв.м): 14 188 (Приложение 1) (далее – Испрашиваемая территория), сообщаем.

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия:

в границах Испрашиваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области.

Вместе с тем, сведениями об отсутствии в границах Испрашиваемой территории объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее – Комитет) не располагает.

(информация об объектах либо их отсутствии)

**2. Информация о расположении/частичном расположении/либо отсутствии
расположения земельного участка в границах защитных зон, в границах**

территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации:

Испрашиваемая территория расположена вне границ защитных зон, вне границ территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, вне границ зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, вне границ территорий исторических поселений.

(информация об объектах либо их отсутствии)

2.1. Описание режимов использования земельного участка (ограничения, обременения):

Испрашиваемая территория не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-культурных исследованиях:

Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении испрашиваемой территории отсутствуют.

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы:

в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, согласно ст.28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №73-ФЗ) на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, проводится государственная историко-культурная экспертиза (до начала указанных работ).

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2, п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона № 342-ФЗ).

Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п.56 ст.26 Федерального закона № 342-ФЗ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основании археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);


- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Комитет на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.


Приложение: в 1 экз. на 1 л.

Заместитель председателя комитета



Г.Е. Лазарева

Исп.: Т.А. Кравчук, 539-45-11





АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00
E-mail: okn@lenreg.ru

Представителю
ООО «Специализированный
застройщик «Огородный 8»
по доверенности от 02.09.2024 № 09-ОГ8

Кузнецовой И.В.

22.10.2024 № 01-17-8599/2024-0-1

На № _____ от _____

Информация о наличии или отсутствии
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного
наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ

На основании заявления от 07.10.2024 № ПГУ-10227495 (вх. от 07.10.2024
№ 01-17-8599/2024) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район,
город Мурино, кадастровый номер 47:07:0723001:762, площадь (кв. м): 17304 кв. м
(далее – Участок изысканий), комитет по сохранению культурного наследия
Ленинградской области (далее – комитет) в рамках полномочий сообщает
следующее.

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр),
выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия:

В границах Участка изысканий отсутствуют объекты культурного наследия,
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, включенные
в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных
на территории Ленинградской области. Сведениями об отсутствии в границах
Участка изысканий объектов археологического наследия и объектов, обладающих
признаками объекта археологического наследия, комитет не располагает.

2. Информация о расположении/частичном расположении/либо отсутствии
расположения земельного участка в границах защитных зон, в границах
территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах

территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации:

Участок изысканий расположен вне границ защитных зон, вне границ территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, вне границ зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, вне границ территорий исторических поселений.

2.1. Описание режимов использования земельного участка (ограничения, обременения):

Участок изысканий не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-культурных исследованиях:

Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении Участка изысканий отсутствуют.

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы:

В соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1, 56 Федерального закона № 73-ФЗ, согласно п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в силу пп. «а» п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» до начала проведения земляных, строительных и иных работ на хозяйственно-неосвоенном земельном участке заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- предоставить в комитет документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в комитет на согласование;


- обеспечить реализацию согласованной комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Дополнительная информация:

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы регламентирован Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530. Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заместитель председателя комитета



Г.Е. Лазарева

Исп.: Мудрецова А.А., тел. (812) 539-45-11

Приложение № 4. Лист № 3.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
Тел./факс: 8 (812) 539-45-00
E-mail: okni@lenreg.ru

Представителю

ООО «Специализированный
застройщик «Огородный 8»
по доверенности от 02.09.2024 № 09-ОГ8

Кузнецовой И.В.

22.10.2024 № 01-17-8598/2024-0-1

На № _____ от _____

Информация о наличии или отсутствии
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного
наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ

На основании заявления от 07.10.2024 № ПГУ-10227482 (вх. от 07.10.2024
№ 01-17-8598/2024) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район,
город Мурино, кадастровый номер 47:07:0723001:838, площадь (кв. м): 9325 кв. м
(далее – Участок изысканий), комитет по сохранению культурного наследия
Ленинградской области (далее – комитет) в рамках полномочий сообщает
следующее.

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр),
выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие
признаками объекта культурного наследия:

В границах Участка изысканий отсутствуют объекты культурного наследия,
включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, включенные
в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных
на территории Ленинградской области. Сведениями об отсутствии в границах
Участка изысканий объектов археологического наследия и объектов, обладающих
признаками объекта археологического наследия, комитет не располагает.

2. Информация о расположении/частичном расположении/либо отсутствии
расположения земельного участка в границах защитных зон, в границах
территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах

территорий выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации:

Участок изысканий расположен вне границ защитных зон, вне границ территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, вне границ зон охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, вне границ территорий исторических поселений.

2.1. Описание режимов использования земельного участка (ограничения, обременения):

Участок изысканий не относится к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-культурных исследованиях:

Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении Участка изысканий отсутствуют.

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы:

В соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1, 56 Федерального закона № 73-ФЗ, согласно п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в силу пп. «а» п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» до начала проведения земляных, строительных и иных работ на хозяйственно-неосвоенном земельном участке заказчик таких работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;

- предоставить в комитет документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в комитет на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной комитетом документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

Дополнительная информация:

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы регламентирован Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530. Со списком аттестованных экспертов можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: mkrf.ru.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заместитель председателя комитета



Г.Е. Лазарева

Исп.: Мудрецова А.А., тел. (812) 539-45-11

Приложение № 5. Лист № 3.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/01416585

Настоящий открытый лист выдан:

Коротяеву Алексею Васильевичу

паспорт 5508 № 051693

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
в зоне проведения работ по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов
со встроенно-пристроенными помещениями и дошкольной образовательной
организации на 235 мест» на земельных участках с кадастровыми номерами
47:07:0723001:751, 47:07:0723001:773, 47:07:0723001:762, 47:07:0723001:838
в г. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Коротяев Алексей Васильевич

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения
сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 9 октября 2024 г. по 31 января 2025 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 9 октября 2024 г.

Статс-секретарь – заместитель
Министра
(должность)

Дата 9 октября 2024 г.



Ж.В.Алексеева

(Ф.И.О.)

М.П.

039861